

Bilaga 6.

Nedlagda deponier i kommunerna

Innehåll

| | |
|---|---|
| Nedlagda deponier | 2 |
| Klassificering enligt MIFO | 2 |
| Nedlagda deponier i Habo kommun | 3 |
| Nedlagda deponier i Mullsjö kommun | 4 |
| Nedlagda deponier i Jönköpings kommun | 6 |

Nedlagda deponier

Inom kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö finns det totalt 73 stycken identifierade nedlagda deponier. Nedlagda deponier kan påverka miljön och människors hälsa negativt genom föroreningar av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Äldre deponier har dessutom vanligtvis en sämre placering utifrån miljösynpunkt än de som är i drift idag. Äldre deponier behöver därför identifieras och riskklassas. De områden som innebär en risk för människors hälsa och för miljön behöver även åtgärdas.

Inventering och klassning av förorenade områden genomförs enligt Naturvårdsverkets MIFO klassning (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). I vissa fall har enklare metoder använts utifrån ett relativt bristfälligt underlag. Även de deponier som bedömts med enklare metoder har delats in i riskklasser betecknade 1–4 med liknande betydelse som MIFO-standarden.

Klassificering enligt MIFO:

- Klass 1 – Mycket stor risk
- Klass 2 – Stor risk
- Klass 3 – Måttlig risk
- Klass 4 – Låg risk

Nedlagda deponier i June Avfall & Miljös verksamhetsområde presenteras i tabellerna nedan med information om kommun, deponins namn, fastighetsbeteckning, verksamhetsutövare, MIFO-klassificering, risk för olägenhet enligt annan metod samt vidtagna/planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare.

Nedlagda deponier i Habo kommun

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhets- utövare | MIFO- klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Baskarp | Sibbatorp 1:36 | - | 3 | | Övertäckt. |
| Fursjö- Lindhult | Furusjö 2:2 | | 2 | | Övertäckt. MIFO fas 2 genomförd. Kontrollprogram pågår. |
| Västerkärr | Västerkärr 1:1 | | 3 | | Övertäckt. Inga krav på ytterligare åtgärder. |
| Brandstorp Torkelsryd | Häldetorp 1:8 | | 3 | | Övertäckt. |
| Tubbered | Bränninge 3:20 | | 2 | | Övertäckt. MIFO fas 2 genomförd. Kontrollprogram pågår. |
| Sibbabo | Sibbabo 1:6 | | | | Verksamhet avslutad 2008. Planeras att sluttäckas inom närmsta åren. |

Nedlagda deponier i Mullsjö kommun

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhetsutövare | MIFO-klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|---|
| | Havstenshult 1:49 | Mullsjö kommun | 3 | | MIFO fas 2 undersökning genomförd. Kontrollprogram pågår. |
| | Gyljeryd 1:32 | Mullsjö kommun | 3 | | MIFO fas 2 undersökning genomförd. Kontrollprogram pågår. |
| | Västerkärr | Mullsjö kommun | | 4 | Nuvarande verksamhet - skogsmark |
| | Prästbolet 4:1 | Mullsjö kommun | 2 | | MIFO fas 2 undersökning genomförd. Kontrollprogram pågår. |
| | Kylle 1:1 | Mullsjö kommun | | | |
| | Lilla Bråared 1:4 | Mullsjö kommun | 3 | | Kontrollprogram pågår. Länsstyrelsen har tillsynen. |
| | Gunnarsbo 1:3 | Annan | | | |
| | Hallaströmmen 3:2 | Annan | 3 | | |

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhets- utövare | MIFO- klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|--------------------------|
| | Kylle 3:1 | Annan | | | |
| | Margareteholm 1:4 | Annan | | | |
| | Vimla 7:2, Vimla 1:57, Vimla 1:56, Vimla 1:58 Vimla 1:59 | Annan | 2 | | |
| | Prästbolet 6:1 | Annan | | | Identifiering genomförd. |
| | Ersered 1:17 | Annan | | | |
| | Sörarp 1:6 | Annan | | | Identifiering genomförd. |
| | Prästbolet 4:14 | Mullsjö kom- mun | | | Identifiering genomförd. |
| | Nykyrka-Ruder 1:2 | Annan | | | |

Nedlagda deponier i Jönköpings kommun

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhets- utövare | MIFO- klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Norra Unnarydstippen | Unnaryds Storm 2:14 | Jönköpings kommun | 3 (2015) | 4 | Kontrollprogram pågår |
| Gamla Nissastigen | Unnaryd Storgård 5:1 | Jönköpings kommun | 4 (2015) | 4 | Ingen åtgärd |
| Angeredhestra tipp | Munkabo 1:3 | Annan | | 4 | |
| Bondstorpsvägen Månsarp | Renstorp 1:3 | Jönköpings kommun | 4 (2015) | 4 | Ingen åtgärd |
| Kortgölen, Månsarp | Renstorp 1:3 | Jönköpings kommun | 3 (2015) | 4 | Kontrollprogram pågår |
| Boerydstippen | Boeryd 1:20 | Annan | | 2 | |
| Ödestugu | Ödestugu 7:1,2 | Jönköpings kommun | 3 (2015) | 3 | Kontrollprogram pågår |
| Spexeryd | Norrhaga 1:1 | Jönköpings kommun | 4 (2015) | 3 | Ingen åtgärd |

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhets- utövare | MIFO- klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|---|--|
| Moliden Barnarp | Hyltena 1:11 | Saknas | 3 (2015) | 4 | Hanteras inom exploatering. |
| Hult. Hultatippen | Rogberga-Hult 5:3 | Jönköpings kommun | | 2 | Verksamhet avslutas 2008-12-31. Sluttäckning påbörjad 2015 och kommer pågå under lång tid framöver. |
| Månsabo, Tenhult brännugn | Ubbarb 1:29 | Jönköpings kommun | 3 | 3 | MIFO fas 2 undersökning klar. Täckning planeras. |
| Deponeringsplats för gjuterisand | | Annan | | | |
| Läsäng | Läsäng 1:2 | Jönköpings kommun | 3 | 3 | Kontrollprogram pågår. |
| Torsvik (klockarhemmet) | Barnarp 1:2 | Annan | | | |
| Torsvik (klockarhemmet) | Barnarp Kråkebo1:6 Hyltena 1:21 | Jönköpings kommun | | | Verksamhet påbörjad 2001 och avslutad 2005. Deponin är sluttäckt 2008 och har godkänts av länsstyrelsen. Kontrollprogram har pågått fram till hösten 2020. Kontrollprovtagning görs vart 5:e år från 2020. |

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhets- utövare | MIFO- klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|---|
| Norrahammar brännugn | Flahult 21:1 | Jönköpings kommun | 2 | 2 | Kontrollprogram sedan 2010. Sluttäckningsplats är godkänd av Länsstyrelsen 2010-11-22. Viss återställning är utförd och fortsätter succesivt under de närmaste åren. Östra delen av deponin är en nedlagd kommunal avfallsdeponi som inte har omfattats av ovan nämnda sluttäckning. Täckning pågår. Kontrollprogram pågår som avser båda deponierna. |
| Tenhult | Mjäleryd 3:198 | Jönköpings kommun | 2 | 4 | Undersökt enligt MIFO fas 2 inför exploatering. Hanteras inom exploatering. |
| Rydatippen | Ryd 6:1 | Jönköpings kommun | 2 | 4 | MIFO fas 2 utförd. Nu riskklass 3. Kontrollprogram pågår. |
| Bottnarydstippen | Bottnaryds prästgård 1:1 | Jönköpings kommun | 3 | 4 | Kontrollprogram pågår. |
| Bårarp, Hovslätt | Hovslätt 2:1 | Jönköpings kommun | 3 | 2 | Kontrollprogram pågår. |
| Pajabgropen Klämmestorp | Klämmestorp 1:27 | Jönköpings kommun | 3 | 2 | Kontrollprogram sedan 1984. MIFO-inventeras på nytt under 2017. Uppdatering av Swecos tidigare MIFO-inventering. |

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhetsutövare | MIFO-klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|---|
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|---|

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---|---|
| Klämmestorp grop för kemikalieavfall | Klämmestorp 1:27 | Jönköpings kommun | 3 | 2 | Kontrollprogram pågår. |
| Sjövik | Sjövik 1:2, Bankeryd | Jönköpings kommun | 4 | 2 | Ingen åtgärd. |
| Bankeryd | Backen Västergård 1:1 m.fl. | Jönköpings kommun | 2 | 2 | MIFO fas 2 utförd. Undersökning pågår, täckning planeras. |
| Rogberga | Riddersberg 1:5 | Annan | | 4 | |
| Kniphammaren | Kniphammaren | Saknas | | 1 | Har kontrollprogram. Deponin åtgärdades under åren 2000-2001 och är nu slutbehandlad. |
| Hällstorp | Hällstorp 1:18 Spånshult 1:5 | Annan | 3 | 4 | |
| Ljungarum västra | Ljungarum 2:4 | Jönköpings kommun | 3 | 3 | Kontrollprogram pågår. |

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhetsutövare | MIFO-klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|---|
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|---|

| | | | | | |
|---|---|-------------------|---|----------|---|
| Ljungarum östra | Ljungarum 2:4, eventuellt 2:3 | Jönköpings kommun | 3 | 2 | Undersökt enligt MIFO fas 2 under 2014/2015 (rapport 2016). Fortsatt i riskklass 3 efter undersökningen. Riskklassen baseras främst på att odling skett på deponin. Idag är arrendatorn informerad och ingen odling sker på platsen. Området är inhägnat med hjälp av trädplantering. Området är intressant som ett framtida exploateringsområde. |
| Haga | Råslätt Haga 3:1 inklusive Gräshagen och Jordbron | Jönköpings kommun | 2 | 2 (1997) | Kontrollprogram med avseende på eventuell spridning av förorening till Tabergsåån pågår sedan hösten 2016. |
| Munksjön | Munksjön | Annan | | 2 | |
| Framnäs, södra delen av Kålgårdsområdet | Kålgårdsområdet | Jönköpings kommun | 2 | 2 | Kontrollprogram pågår med avseende på spridning i grundvatten samt deponigas. |
| Huskvarna | Huskvarna 4:1, 4:12, 4:14, Gråbo 1:1-3 | Jönköpings kommun | 2 | 2 | Undersökning har utförts på vapenvallen och Sotarevallen under 2014/2015. Sedan våren 2017 har områden längs Huskvarnaån undersökts i ett kontrollprogram som främst har syftet att kontrollera eventuell spridning till Huskvarnaån. |

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhets- utövare | MIFO- klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------|---|--|
| Hakarp | Jöransberg 1:309 | Jönköpings kommun | 3 | 3 | Kontrollprogram pågår. |
| Slamtippen Carlsfors | Jöransberg 1:8 | Annan | 3 (2016) | 2 | Preliminär riskklass. Kontrollprogram pågår. |
| Carlsfors bruk | Carlsfors 3:2 | Annan | 3 (2016) | 2 | Preliminär riskklass. Kontrollprogram pågår. |
| Före detta Ebbes bruk | Ebbes 13 | Annan | | 4 | Ej kommunal tipp. Detta har dokumenterats och bekräftats även av Miljö- och hälsoskyddskontoret. Jönköpings kommun utför alltså ingen ytterligare inventering. |
| Brunnstorp | Brunnstorp 3:13 | Annan | | | |
| Lekeryd | Lekeryd 1:1 | Jönköpings kommun | 2 | 4 | MIFO fas 2 utförd. Riskklass 3. Kontrollprogram pågår. |
| Svarttorp | Svarttorp 5:5,2 | Jönköpings kommun | 4 (2016) | 4 | |

Deponins namn **Fastighetsbeteckning** **Verksamhets-
utövare** **MIFO-
klassificering** **Risk för olägenheter
enligt annan metod** **Vidtagna och planerade åtgärder där
kommunen varit verksamhetsutövare**

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------|---|---|
| Lertaget ö vistadal | Lyckås 2:1 | Jönköpings kommun | 2 (2016) | 4 | MIFO fas 2 utförd. Delvis täckningsåtgärd planeras till hösten 2022 alternativt 2023. |
| Målskog Bankeryd | Målskog 10:1 | Jönköpings kommun | 3 | 4 | Kontrollprogram pågår. |
| Carlsfors bruk | Carlsfors 3:2 | Annan | 3 (2016) | 2 | Preliminär riskklass. Kontrollprogram pågår. |
| Järsnäs | Järsnäs 5:1,2 | Jönköpings kommun | | 4 | Ingen deponi har hittats. |
| Gränna | Jorstorp 4:3 | Jönköpings kommun | 3 | 4 | Kontrollprogram pågår. |
| Gränna | Jorstorp 4:2, Norra Boarp 1:5 | Jönköpings kommun | 3 | 4 | Deponin Norra Boarp har gått igenom en sluttäckningsprocess. Sluttäckningen har inte bedömts tillräcklig enligt Länsstyrelsen och en undersökning gjordes av sluttäckningen 2015. Ytterligare täckning kommer att krävas. Kontrollprogram pågår med avseende på grundvatten. Täckning planerar att påbörjas under hösten 2022 alternativt 2023. |

| Deponins namn | Fastighetsbeteckning | Verksamhets- utövare | MIFO- klassificering | Risk för olägenheter enligt annan metod | Vidtagna och planerade åtgärder där kommunen varit verksamhetsutövare |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---|---|---|
| Gränna galgen | Galgen | Jönköpings kommun | 3 | 4 | Kontrollprogram pågår. |
| Visingsö | Visingsborg 3:1 | Jönköpings kommun | 4 | 4 | Ingen ytterligare åtgärd. |
| Visingsö | Visingsö Prästgård | Jönköpings kommun | 4 | 4 | Ingen ytterligare åtgärd. |
| Örserum | Örserum 5:17 | Jönköpings kommun | 3 | 2 | Undersökt enligt MIFO fas 2 under 2014/2015 (rapport 2016). Har efter undersökning riskklassats som riskklass 3. Ingen åtgärd eller vidare undersökning planeras. |
| Klosterfabriker AB, Attarpsanläggningen | | Annan | | 4 | |